CITY OF MOLALLA
WATER POLLUTION CONTROL FACILITY

WEEKLY GRAB SAMPLE RESULTS

MOLALLA RIVER	DATE	BOD	TSS	NH3	E. COLI	T. COLI	TEMP	pH
Feyrer Park Bridge	12/31/2008	<1	2.6	0.3	7.2	365.4	6.7	6.8
50ft Upstream Of Outfall	12/31/2008	<1	5.2	0.2	7.5	387.3	6.7	7.1
50ft Downstream Of Outfall	12/31/2008	<1	4.4	0.2	5.1	307.6	6.7	7.1
Highway 211 Bridge	12/31/2008	<1	4.2	0.2	6.3	365.4	6.8	7.1
IRRIGATION DITCH								
Feyrer Park Bridge At Irrigation Ditch	1/2/2009	1.9	223.0	0.2	7.2	325.5	5.8	7.6
Pipe Crossing At Irrigation Ditch	1/2/2009	2.0	254.0	0.1	11.9	435.2	5.7	7.5
N/D = Nondetectable								