CITY OF MOLALLA
WATER POLLUTION CONTROL FACILITY

WEEKLY GRAB SAMPLE RESULTS

MOLALLA RIVER	DATE	BOD	TSS	NH3	E. COLI	T. COLI	TEMP	pH
Feyrer Park Bridge	11/5/2008	1.1	1.6	0.2	161.6	>2419.6	7.7	7.1
50ft Upstream Of Outfall	11/5/2008	1.0	2.6	0.1	201.4	>2419.6	7.7	7.1
50ft Downstream Of Outfall	11/5/2008	1.1	1.8	0.3	166.4	>2419.6	7.7	7.0
Highway 211 Bridge	11/5/2008	1.0	2.0	0.3	686.7	>2419.6	7.9	7.0
IRRIGATION DITCH								
Feyrer Park Bridge At Irrigation Ditch	11/7/2008	<1	0.2	N/D	13.5	1413.6	10.3	6.7
Pipe Crossing At Irrigation Ditch	11/7/2008	<1	0.4	0.2	50.4	2419.6	10.4	6.7
N/D = Nondetectable								