CITY OF MOLALLA
WATER POLLUTION CONTROL FACILITY

WEEKLY GRAB SAMPLE RESULTS

MOLALLA RIVER	DATE	BOD	TSS	NH3	E. COLI	T. COLI	TEMP	pH
Feyrer Park Bridge	11/20/2008	<1	2.6	0.1	4.1	1553.1	8.4	7.7
50ft Upstream Of Outfall	11/20/2008	<1	4.0	0.2	5.1	1119.9	8.4	7.6
50ft Downstream Of Outfall	11/20/2008	<1	3.0	0.3	6.2	1119.9	8.4	7.6
Highway 211 Bridge	11/20/2008	<1	3.2	0.2	8.4	2419.6	8.6	7.4
IRRIGATION DITCH								
Feyrer Park Bridge At Irrigation Ditch	11/21/2008	<1	0.6	0.6	4.1	1119.9	7.0	7.6
Pipe Crossing At Irrigation Ditch	11/21/2008	<1	8.8	8.8	22.1	>2419.6	6.9	7.1
N/D = Nondetectable								