CITY OF MOLALLA
WATER POLLUTION CONTROL FACILITY

WEEKLY GRAB SAMPLE RESULTS

MOLALLA RIVER	DATE	BOD	TSS	NH3	E. COLI	T. COLI	TEMP	pH
Feyrer Park Bridge	11/25/2008	<1	0.4	N/D	4.1	461.6	5.5	7.3
50ft Upstream Of Outfall	11/25/2008	<1	0.4	N/D	3.1	648.8	5.6	7.2
50ft Downstream Of Outfall	11/25/2008	<1	0.4	0.1	4.1	365.4	5.6	7.2
Highway 211 Bridge	11/25/2008	<1	0.4	0.1	5.2	387.3	5.8	7.1
IRRIGATION DITCH								
Feyrer Park Bridge At Irrigation Ditch	11/26/2008	<1	0.4	N/D	4.1	344.8	6.7	7.6
Pipe Crossing At Irrigation Ditch	11/26/2008	<1	5.0	N/D	7.3	547.5	6.9	7.0
N/D = Nondetectable								