CITY OF MOLALLA
WATER POLLUTION CONTROL FACILITY

WEEKLY GRAB SAMPLE RESULTS

MOLALLA RIVER	DATE	BOD	TSS	NH3	E. COLI	T. COLI	TEMP	pH
Feyrer Park Bridge	10/22/2008	<1	0.4	N/D	77.1	1986.3	7.6	6.7
50ft Upstream Of Outfall	10/22/2008	<1	0.6	N/D	19.5	1986.3	7.6	6.9
50ft Downstream Of Outfall	10/22/2008	<1	0.6	N/D	14.8	1986.3	7.6	6.9
Highway 211 Bridge	10/22/2008	<1	1.4	N/D	36.4	1986.3	8.0	6.9
IRRIGATION DITCH								
Feyrer Park Bridge At Irrigation Ditch	10/24/2008	<1	0.2	N/D	20.3	980.4	7.4	6.9
Pipe Crossing At Irrigation Ditch	10/24/2008	<1	0.6	1.1	34.1	1203.3	7.9	7.0
N/D = Nondetectable								