CITY OF MOLALLA
WATER POLLUTION CONTROL FACILITY

WEEKLY GRAB SAMPLE RESULTS

MOLALLA RIVER	DATE	BOD	TSS	NH3	E. COLI	T. COLI	TEMP	pH
Feyrer Park Bridge	10/29/2008	1.11	0.4	0.1	2.0	307.6	9.5	7.3
50ft Upstream Of Outfall	10/29/2008	1.26	0.4	0.2	2.0	290.9	9.6	7.3
50ft Downstream Of Outfall	10/29/2008	1.38	0.2	0.2	4.1	325.5	9.6	7.3
Highway 211 Bridge	10/29/2008	1.32	1.6	0.3	6.3	365.4	9.8	7.2
IRRIGATION DITCH								
Feyrer Park Bridge At Irrigation Ditch	10/31/2008	<1	0.8	0.2	18.5	298.7	10.0	6.7
Pipe Crossing At Irrigation Ditch	10/31/2008	<1	1.0	0.2	12.0	866.4	10.1	6.8
N/D = Nondetectable								