CITY OF MOLALLA
WATER POLLUTION CONTROL FACILITY

WEEKLY GRAB SAMPLE RESULTS

MOLALLA RIVER	DATE	BOD	TSS	NH3	E. COLI	T. COLI	TEMP	pH
Feyrer Park Bridge	9/10/2008	<1	0.4	N/D	12.2	1553.1	14.1	6.7
50ft Upstream Of Outfall	9/10/2008	<1	0.2	N/D	10.8	2419.6	14.7	6.7
50ft Downstream Of Outfall	9/10/2008	<1	0.2	N/D	12.0	1986.3	14.8	6.7
Highway 211 Bridge	9/10/2008	<1	0.2	N/D	24.3	2419.6	15.5	6.9
IRRIGATION DITCH								
Feyrer Park Bridge At Irrigation Ditch	9/12/2008	<1	0.4	N/D	7.4	2419.6	14.9	7.1
Pipe Crossing At Irrigation Ditch	9/12/2008	<1	3.0	N/D	18.7	1986.3	15.3	7.1
N/D = Nondetectable								