CITY OF MOLALLA
WATER POLLUTION CONTROL FACILITY

WEEKLY GRAB SAMPLE RESULTS

MOLALLA RIVER	DATE	BOD	TSS	NH3	E. COLI	T. COLI	TEMP	pH
Feyrer Park Bridge	9/17/2008	<1	0.4	N/D	9.7	>2419.6	15.4	6.8
50ft Upstream Of Outfall	9/17/2008	<1	0.4	N/D	8.6	1986.3	16.1	6.9
50ft Downstream Of Outfall	9/17/2008	<1	0.4	N/D	10.9	1732.9	16.0	6.9
Highway 211 Bridge	9/17/2008	<1	0.6	N/D	13.2	1732.9	17.1	7.1
IRRIGATION DITCH								
Feyrer Park Bridge At Irrigation Ditch	9/19/2008	1.02	1.0	N/D	9.7	>2419.6	14.8	7.1
Pipe Crossing At Irrigation Ditch	9/19/2008	1.12	2.0	N/D	135.4	>2419.6	15.4	7.1
N/D = Nondetectable								